

Техническая памятка

ZOBEL Zowo-Seal

Акриловый уплотнитель 5014

Описание продукта

Тип продукта

Область применения

На базе воды, пластозластичный, свободный от Voc, быстро покрываемый лаком уплотнительное вещество для придания цветных акцентов при уплотнении швов. В цвете оформленные уплотнения швов деревянных строительных конструкций, например деревянных домов и соединительных швов, например дверных и оконных рамок. Zowo-Seal акриловый уплотнитель 5014 может быть использован внутри и снаружи. Акриловый уплотнитель наносится после нанесения последнего покрытия. Возможна последующая лакировка/окраска продуктами Zobel Zowo-tec® и [Z] Deco-tec®.

Технические данные

Основа

Цвет

Плотность

Фединг, изменение объёма в рамках сушки

Возможность расширения и суживания

Температурная устойчивость

Поставляемая форма

Вязкость

Акрилат

Белый или коричневый

Около 1,6 г/мл

Около 20%

макс. 15% ширины шва

-50 °C до +80 °C

310 мл картуш

Пастообразная

Указания по применению

Способы нанесения

Красить

Шов с нанесённым конечным покрытием или соединительный шов с Zowo-Seal акриловым уплотнителем 5014 промыть с помощью картушевого распылителя. Акриловый уплотнитель нанести на фланги шва с достаточным давлением, чтобы возникло схватывание. Заполненное количество сразу сгладить.

Прилегающие поверхности держать свободными от уплотнительной массы.

Готово к применению.

Рабочая вязкость

Условия применения

Чтобы возникло отличное схватывание с субстратом, фланги шва должны быть подготовлены:

- Грунт должен быть сухим, чистым, прочным и без разделяющих веществ
- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха

- Не обрабатывать ниже 5°C или выше 30°C

- Поверхность акрилового уплотнителя защищать от дождя, пока не образуется плотная плёнка

Сушка:

(20°C/50% отн.влажности воздуха)

Физическая сушка.

Образование плёнки после примерно 20 мин., затвердение примерно 5мм в течении 7 дней.

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Промывка оборудования

Не закреплённый акриловый уплотнитель может быть удалён водой. Затвердевший материал можно удалить только механически.

Дальнейшие указания

Срок хранения

18 месяцев

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

Указания по безопасности

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.